

RIHO®





# Stand-alone tub


IW00085.22 art.no: 110102000



























## Stand-alone tub





#### Installatie

Voor installatie: Verwijder de verpakking en inspecteer het product op onvolkomenheden. Installatie van het product is een acceptatie van de kwaliteit.

Opmerking: Daar het productieproces van Solid Surface producten veel handmatige handelingen kent in de afwerking, zijn eventuele ongelijkmatigheden in het oppervlak onvermijdelijk en inherent aan het gekozen product/materiaal. Krimplijnen, lucht opsluitingen, gietlijnen, vlekken op de onderzijde van het product (delen die niet zichtbaar zijn wanneer het product rechtop staat) hebben geen effect op de materiaal eigenschappen en zijn daarom geen defect.

Riho raad u ten zeerste aan om het product te laten installeren door een gekwalificeerd installateur. Instructies zoals bijgevoegd moeten worden opgevolgd. Riho accepteert geen verantwoordelijkheid voor een incorrecte installatie.

#### Reiniging

Riho adviseert om het product regelmatig te reinigen, om onoplosbare residuen te verwijderen. Gebruik hierbij warm water met een milde allesreiniger. Spoel vervolgens het bad uit met koud water. Laat reinigingsmiddelen niet intrekken.

Solid Surface heeft een goede weerstand tegen zuren, maar mag niet in contact komen met basen of organische oplosmiddelen, zoals natronloog, wcreinigers, bleekmiddelen, agressieve oplosmiddelen, brandende sigaretten, sterke chemicaliën, zoals stomerij vloeistoffen, afbijtmiddelen, aceton, citrusgebaseerde chemicaliën of nagellak verwijderaar.

#### Gebruik van een solid surface bad

Een Solid Surface bad wordt "koud" op de vloer geplaatst. Om het risico op thermoshock\* te voorkomen door te grote temperatuurverschillen, adviseren wij om het bad in koude periodes voor te warmen met lauw water, alvorens de kraan volledig op warm open te zetten. Het water mag nooit boven de 60°C zijn.

\*Thermoshock: Plotselinge verschillen in temperatuur kunnen hoge spanning in het materiaal veroorzaken met als mogelijk gevolg scheuren en barsten in het product. Zeker op koude dagen.

**Note:** De overloop moet zich aan de tegenovergestelde kant van de kraan bevinden of genoeg afstand bebben

genoeg afstand hebben. Het hete water moet niet direct naar de overloop stromen; dit zal een thermoshock veroorzaken.

#### Reparatie

### LET OP: Deze wijze van reparatie kan niet op een gelakt oppervlak toegepast worden.

Kras verwijderen: Krassen kunt u verwijderen met waterbestendig schuurpapier, korrel 200 (en water). Werk stapsgewijs toe naar een steeds kleinere korrel (500) en werk het oppervlak vervolgens met een ScotchBrite af. Diepe krassen vragen mogelijk om een grovere schuurkorrel. Werk in dat geval stapsgewijs toe naar een steeds kleinere korrel beginnende bij een korrel 80

Het is mogelijk zijn om zeer kleine krassen te verwijderen zonder schuurpapier. Dit door te boenen met een mild schurend schoonmaakmiddel. (gebruik geen metalen schuursponsjes) Reinig vervolgens het gehele oppervlak met voldoende water. Ook is er een solid onderhoudsset verkrijgbaar (AT05008) informeet hiervoor bij uw dealer of neem contact op met Riho.

Riho kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor een negatief resultaat van krasverwijdering door de gebruiker. Wij adviseren om contact op te nemen met Riho of een gespecialiseerd bedrijf voor het verwijderen van krassen.



#### Installation:

Vor der Installation: Nach dem Auspacken kontrollieren Sie bitte die Produkte auf Fehler, Unebenheiten und Beschädigungen.

Die Installation der Produkte bedeutet, dass Sie die Qualität akzeptieren.

#### Bemerkung

Eventuell leichte Unregelmäßigkeiten in der Oberfläche der Solid Surface Produkte sind durch den Produktionsprozess, welcher viel Handarbeit beinhaltet, unvermeidbar und ist eine grundlegende Eigenschaft des Produktes. Schrumpflinien, Lufteinschlüsse, Gussspuren, Flecken auf der Unterseite des Produktes haben keinen Effekt auf die Eigenschaften des Produktes und sind keine Produktionsfehler.

RIHO empfiehlt, die Produkte durch einen qualifizierten Installateur einbauen zu lassen.

RIHO übernimmt keinerlei Verantwortung von falsch installierten Produkten.

#### Reinigung:

Um hartnäckigen Schmutz zu entfernen empfiehlt RIHO, die Produkte mit einem milden Reinigungsmittel und warmem Wasser zu reinigen und nach erfolgter Reinigung dann mit kaltem Wasser nachzuspülen.

Achtung: Reinigungsmittel nie einziehen lassen! Solid Surface hat einen guten Wiederstand gegen Säuren, darf jedoch nicht in Berührung kommen mit alkalischen oder organischen Lösungsmittel wie WC Reiniger, Bleichmitteln, aggressivere Lösungsmittel, starke Chemikalien, chemische Flüssigkeiten, Beizmittel, Azeton, auf Citrus basierte Chemikalien oder Nagellack und brennende Zigaretten.

### Handhabung von Solid Surface-Badewannen

Solid Surface Produkte sind sehr sensibel hinsichtlich größerer Temperaturunterschiede (Thermoschock\*). Daher empfehlen wir bei der Füllung der Badewanne, die meistens auf kalten Böden steht und vor allem bei kälteren Raumtemperaturen, ein paar Minuten lauwarmes Wasser in die Badewanne einzufüllen, um den Temperaturunterschied auszugleichen. Danach kann das heiße Wasser zugeführt werden. Wir empfehlen eine maximale Wassertemperatur von max. 55°C einzufüllen.

\*Thermoschock: Abrupte Temperaturunterschiede bedeuten eine hohe Belastung des Materials. Dies kann, vor allem an kalten Tagen, zu Rissen führen.

#### Hinweis:

Der Überlauf muss sich auf der gegenüberliegenden Seite des Wassereinlaufs (Armatur) befinden oder einen ausreichenden Abstand hierzu aufweisen. Das heiße Wasser (nicht > 55°) darf nicht direkt im Bereich des Überlauf in die Wanne fließen; Sollte dies trotzdem passieren, kann es zu einem thermischen Schock führen und die Wanne an dieser Stelle

#### Reparatur und Pflege:

Achtung: Diese Reparaturweise kann bei einem an der Außenseite gelacktem Produkt nicht angewendet werden.

Kratzerentfernung: Kratzer können mit wasserbeständigem Sandpapier 200 (und Wasser) entfernt werden. Schrittweise zu einer immer kleineren Körnung (500) hin arbeiten und anschließend die Oberfläche mit einem Scotch Brite ausarbeiten.

Bei tiefen Kratzern kann eine größere Körnung erforderlich sein.

Arbeiten Sie in diesem Fall Schritt für Schritt auf eine immer kleinere Körnung herunter, beginnend ab einer Körnung von 80

Durch Benutzung eines milden Reinigungsmittel (kein metallischen Scheuerschwamm verwenden), können möglicherweise kleine Kratzer auch ohne Scheuerpapier entfernt werden.

Es kann von uns auch käuflich ein passendes Reinigungsmittel von RIHO erworben werden. Artikel Nummer AT05008. (service@riho.de) Danach die ganze Oberfläche mit ausreichend Wasser reinigen.

RIHO kann nicht für ein negatives Ergebnis bei der Entfernung von Kratzern durch den Benutzer verantwortlich gemacht werden.

Wir empfehlen Ihnen, sich entweder an die Serviceabteilung von RIHO zu wenden (service@riho.de) oder ein darauf spezialisiertes Unternehmen zu beauftragen. (Wannendoktor).



Before fitting: remove packaging and inspect the product. The installation of the product will be seen as acceptance of quality.

Please note: Since the production of solid surface products takes a lot of manual operations, also in the finishing, small irregularities in the surface are inevitable and inherent to the chosen product / material. Shrinkage lines, air holes, casting marks and blemishes on the underside of a bath (where they cannot been seen when the bath is turned upright) do not adversely affect performance and should not be regarded as defects.

We strongly recommend that you use a suitably qualified installer. Instructions must be adhered to. RIHO cannot accept responsibility for incorrect installation.

#### **Everyday cleaning**

It is advised that the Solid Surface products are cleaned regularly, to remove any insoluble products. Warm soapy water should be used and then the product should be wiped. Don't let cleaners soak in.

The Solid Surface product has good resistance properties to acids but should not come into contact with alkalis or organic solvents, such as caustic soda, and by some multi-surface cleaners, wc cleaners, Bleaches, Harsh solvents, Burning cigarettes, strong chemicals such as dry cleaning fluids , paint strippers, Acetone, Citrus based chemicals or nail vanish remover.

#### Use of solid surface bath:

Because baths are often placed on cold floors, and Solid surface baths are sensitive for thermoshock\* it is highly recommended always to, in cold periods, run in some lukewarm water for a couple of minutes before turning on the hot tap completely. It is recommended the hot water be no more than 60 degrees C.

\*Thermoshock: Sudden differences between temperatures that can cause high levels of stress in the material with a possible result tears and cracks in the product. Especially on cold days.

Note: The overflow must be on the opposite of the fauset or must have enough distance. The hot water must not flow directly to the overflow; this will cause a thermoshock.

#### Care and Maintenance

## ATTENTION: This repair-method is NOT possible on painted surfaces.

Scratch removal: Scratches can be removed with water-resistant sandpaper, grain 200 (and water). Work incrementally to an ever smaller grain (500) and then finish the surface with a ScotchBrite. Deep scratches may require a coarser grain. In this case, work step-by-step towards an ever smaller grain starting at a grain 80.

It is possible to remove very tiny scratches without sandpaper. This by scrubbing with a mild abrasive cleaner (don't use any metal scourers). Then clean the entire surface with sufficient water. There is also a solid maintenance set available for purchase (AT05008), ask your supplier or contact Riho directly for this

RIHO cannot be held responsible for a negative result of scratch removal by the user. We recommend contacting RIHO or a specialist company to remove scratches.







# Stand-alone tub

IW00085.22 art.no: 110102000



#### Összeszerelés

Beépítés előtt: távolítsa el a csomagolást és vizsgálja át a kádat. A kád összeszerelésével és beépítésével annak minőségét elfogadottnak tekintjük, utólagos reklamációra nincs lehetőség.

Figyelem: A "Solid Surface" anyagú kádak gyártása rengeteg bonyolult manuális művelettel jár, a kisebb egyenetlenségek az ilyen kádak felületén elkerülhetetlenek, minőségi kifogás alapját nem képezhetik. Légbuborékok, öntési nyomok, foltok a kád hátsó részén (nem látható helyen) nem befolyásolják hátrányosan a kád megjelenését és nem tekintendőek minőségi hibának.

A kád beépítésével megfelelően képzett szakembert bízzon meg. A beépítési útmutatóban foglaltakat mindenképpen tartsák be. A beépítésből eredő hibákért a beépítést végző személy felel.

#### Minden napos tisztítás

A kád rendszeres tisztítása ajánlott annak érdekében, hogy megelőzzük a szennyeződések lerakódását. Tisztítsa meg a kádat meleg szappanos vízzel és törölje szárazra. Soha ne hadjon egyetlen tisztítószert sem hosszú ideig az akril felületen!

A kád felülete jó ellenálló képességgel rendelkezik a savas hatások ellen, de nem érheti alkali vagy szerves oldószer, mint például maró anyagok és néhány multisurface (vegyes felületre ajánlott) tiszítíószer, wc tisztítószer, hipo, szemcsés tisztítószer, égő/parázsló cigaretta, erős vegyi anyagok mint például vegytisztító szerek, aceton, citromsavas tisztítószer vagy körömlakk lemosó.

Mielőtt a kádba forró vizet engedne, ajánlott egy kevés hideg vízzel feltölteni. A forró víz hőmérséklete ne legyen magasabb 60 Celsius foknál.

#### A szilárd felületű kád használata:

Mivel a kádakat a leggyakrabban hideg padlófelületre helyezik, és a szilárd felületű kádak érzékenyek a hősokkra\*, főként a hideg időszakokban javasolják a kézmeleg vízzel való hőkiegyenlítés a forró víz megengedése előtt. 60°C fok feletti hőmérsékletű víz használata nem

60°C fok feletti hőmérsékletű víz használata nem iavasolt.

\*Hősokk: a hőmérsékletben bekövetkező hirtelen változás nagy mértékű stressznek teszi ki az anyagot, amely a terméken repedéseket és töréseket okoz. Kifejezetten a hideg napokon.

**Jegyzet**: A túlfolyó szettnek a csapteleppel szembeni oldfalon kell elhelyezkedni, vagy pedig megfelelő távolságra kell elhelyezni.

A forró víz nem áramolhat közvetlenül a túlfolyóba, ez hőhullámot okozhat!

### Karbantartás

#### FIGYELEM!:

Ez a javítási módszer nem lehetséges a külső festett felülettel rendelkező kádak esetében.

Karcolások eltávolítása: a karcolásokat vízálló csiszolópapírral el lehet távolítani, 200-as szemcsefinomságúval (és vízzel). Több lépésben haladjon, váltson még finomabb csiszolópapírra (500), majd a felületet kezelje SctochBrite-tal. A mélyebb karcolások durvább szemcséjű csiszolópapír alkalmazását is igényelhetik. Ebben az esetben is fokozatosan kezelje a felületet, kezdje egy 80-as finomságúval és lépésről-lépésre haladva egyre finomabb szemcséjű csiszolópapírt használjon.

Nagyon pici karcolásokat csiszolópapír nélkül is eltüntethet. Ehhez egy enyhe csiszoló hatású tisztítószert használhat (ne használjon fémszivacsot). Ezután a teljes felületet mossa le bő vízzel. A piacon elérhető egy erre a célra szolgáló karbantartó készlet (AT05008), kérje a beszállítója segítségét vagy vegye fel közvetlenül a kapcsolatot a Riho-val ez ügyben.

A Riho nem vállal felelőséget a felhasználó által végzett karcolás-eltávolítás termékre nézve károsodásáért. Kérjük, hogy a karcolások eltávolítása érdekében lehetőség szerint vegye fel a kapcsolatot a Riho-val vagy egy erre szakosodott céggel.



#### **Установка**

Перед установкой: удалите упаковку и проверьте продукт. Установка продукта будет означать признание качества.

Обратите внимание: Поскольку производство твердой поверхности продукта занимает много ручных операций, а также их отделка, небольшие неровности на поверхности являются неизбежными и присущи выбранному продукту / материалу. Усадки линий, воздушные отверстия, литье знаков и пятна на нижней стороне ванны (где они не могут быть видны, когда ванна находится в вертикальном положении) не сказываются отрицательно на производительности и их не следует рассматривать как дефекты.

Мы настоятельно рекомендуем вам, обратиться за помощью в установке к квалифицированному монтажнику. Инструкции должны быть соблюдены. RIHO не может принять на себя ответственность за неверно произведенную установку.

#### Каждодневная уборка

Сообщаем, что изделия из искусственного камня необходимо регулярно чистить, чтобы удалить нерастворимые продукты. Теплой мыльной водой, продукт должен быть обработан, после чего изделие следует протереть. Не позволяйте чистящим средствам впитаться.

Твердая поверхность продукта обладает хорошей устойчивостью к кислотам, но она не должна соприкасаться со щелочами или органическими растворителями, такими как каустическая сода, и некоторые чистящие средства, такие как очистители туалета, отбеливатели, агрессивные растворители, а также зажженные сигареты, сильные химические вещества, такие как жидкости для химчистки, краски на растворителе, ацетон, цитрусовые, цветные масла для ванны, химические вещества или средства для снятия лакового покрытия с ногтей.

**Использование твердой поверхности ванны:** Рекомендуется всегда наполнять холодной водой перед открытием крана горячего водоснабжения. Мы рекомендуем

использование горячей воды не более 60 градусов С.

**Примечание:** переполнение должно быть на противоположной стороне крана или должно иметь достаточное расстояние. Горячая вода не должна поступать непосредств-

### енно в перелив; Это вызовет термошок. Уход и техническое обслуживание

#### ВНИМАНИЕ

Это метод ремонта не можно использовать на окрашенных поверхностях.

Удаление царапин: Царапины можно удалить водостойкой наждачной бумагой, зерном 200 (и водой). Работайте постепенно, чтобы получить все более мелкое зерно (500), а затем обработайте поверхность ScotchBrite. Глубокие царапины могут потребовать более грубого зерна. В этом случае пошагово продвигайтесь к все более мелкому зерну, начиная с зерна 80.

Можно удалить очень маленькие царапины без наждачной бумаги. Это можно протирать мягким абразивным чистящим средством (не используйте металлические мочалки). Затем очистите всю поверхность достаточным количеством воды. Также можно приобрести солидный набор для обслуживания (АТО5008), спросите об этом своего поставщика или свяжитесь напрямую с Riho.

Riho не несет ответственности за отрицательный результат удаления царапин пользователем. Мы рекомендуем связаться с Riho или специализированной компанией, чтобы удалить царапины.



Před instalací vybalte a zkontrolujte vanu. Instalace vany bude považována za akceptování kvality výrobku.

Poznámka: Výroba litých van se skládá z mnoha manuálních operací, stejně jako dokončovací práce, proto jsou drobné nepravidelnosti na povrchu výrobku nevyhnutelné. Svraštěný povrch, vzduchové bubliny, stopy po odlévání, skvrny na vnitřním povrchu vany (které nebudou po zabudování viditelné) neovlivňují vlastnosti vany a nejsou důvodem k reklamaci.

Důrazně doporučujeme instalaci vany přenechat kvalifikovanému pracovníkovi. Instalace musí být provedena podle dodávaného manuálu. Výrobce nenese žádnou zodpovědnost za špatnou instalaci.

#### Každodenní údržba

Doporučujeme provádět pravidelné čištění vany Solid Surface za účelem odstranění nerozpustných částic z povrchu. A to teplou mýdlovou vodou a následným osušením povrchu vany. Nenechávejte čistící prostředky delší dobu na povrchu vany. Vany Solid Surface mají dobrou odolnost proti kyselinám, ale neměly by přijít do kontaktu se zásadami nebo organickými rozpouštědly, jako např. hydroxid sodný nebo některými univerzálními čističi, wc čističi, bělidly, rozpouštědly, zapálenými cigaretami, silnými chemikáliemi jako např. látky pro chemické čištění, odstraňovače nátěrů, aceton, preparáty na bázi citrusů nebo odlakovače na nehty.

Při napouštění doporučujeme nejdříve pustit kohoutek se studenou vodou a poté s teplou. Napouštěná voda nesmí mít teplotu vyšší než 65°C

#### Použiití van solid surface:

Vzhledem k tomu, že solid surface vany jsou citlivé na termošok\* a jsou často umístěny na studené podlahy, je doporučeno vždy v chladných obdobích začít napouštět do vany po dobu několika minut vlažnou vodu před puštěním teplé vody. Teplá voda nesmí mít více než 60°C.

\*Termošok: Náhlé rozdíly mezi teplotami, které mohou způsobit vysoké pnutí v materiálu s následným vznikem prasklin a trhlin ve výrobku. Zvláště v chladných dnech.

Poznámka: Přepad vany musí být na protější straně od baterie nebo musí být v dostatečné vzdálenosti. Horká voda nesmí proudit přímo do oblasti přepadu; jinak způsobí termošok.

#### Údržba

POZOR: Tuto metodu opravy NELZE použít pro vnější barvený povrch vany.

Odstranění škrábanců:

Škrábance mohou být odstraněny voděodolným brusným papírem zrnitosti 200 (pod vodou). Pracujte postupně na stále menší zrnitost brusného papíru (500) a povrch dokončete pomocí ScotchBrite. Hluboké škrábance mohou vyžadovat brusný papír vyšší zrnitosti. V tomto případě postupujte krok za krokem od zrnitosti 80 ke stále nižší.

Velmi malé škrábance je možné odstranit bez brusného papíru. Toto lze provést jemným brusným čisticím prostředkem (nepoužívejte kovové drátěnky). Poté očistěte celý povrch dostatečným množstvím vody. K dispozici je také servisní sada pro solid surface výrobky (AT05008), zeptejte se svého dodavatele nebo kontaktujte přímo RIHO.

Společnost RIHO nenese žádnou zodpovědnost za negativní výsledek odstraňování škrábanců způsobený uživatelem. Doporučujeme kontaktovat společnost RIHO nebo odbornou firmu zabývající se odstraňováním škrábanců.







# Stand-alone tub

IW00085.21 art.no: 110102000



#### Instalacia

Przed montażem wanny należy usunąć opakowanie i dokładnie sprawdzić wannę pod kątem uszkodzeń i wad. Zainstalowanie wanny wiąże się z akceptacją iakości produktu.

Uwaga: Ze względu na dużą ilość procesów obróbki ręcznej wykonywanych podczas produkcji wanien Solid Surface oraz w fazie wykończeniowej, możliwe są drobne odkształcenia na powierzchni, będące rzeczą nieuniknioną i naturalną dla wybranego materialu.

Uwaga: ślady stygnięcia, pęcherzyki powietrza, ślady odlewnicze oraz przebarwienia na spodniej stronie dna wanny (niewidoczne, gdy wanna jest ustawiona prawidłowo ) nie mają wpływu na właściwości użytkowe produktu i nie są podstawą do reklamacji.

#### Codzienna pielegnacja

Wanny Solid Surface należy czyścić przy użyciu ciepłej wody z mydłem. Po umyciu wannę należy dokładnie wytrzeć. Należy unikać pozostawienia środków czyszczących na powierzchni wanny dłużej niż jest to konieczne.

Wanny Solid Surface są odporne na działanie większości kwasów, jednak należy je chronić przed substancjami zasadowymi oraz rozpuszczalnikami organicznymi takimi jak soda kaustyczna a także niektórymi środkami czyszczącymi, środkami do czyszczenia WC, wybielaczami, rozpuszczalnikami, silnie oddziałującymi chemicznie środkami piorącymi, acetonem, benzenem, zmywaczami do paznokci, detergentami na bazie kwasu cytrynowego oraz zarem

Przed wlaniem gorących lub wrzących płynów (w tym wody z sieci) do wanny należy wcześniej bezwzględnie odkręcić kurek z zimną wodą. Zalecana maksymalna temperatura wody nie powinna przekraczać 65 stopni celsjusza.

#### Korzystanie z wanien solid surface:

Ponieważ wanny są bardzo często stawiane na zimnych podłogach i są wrażliwe na szok termiczny jest wysoce zalecane, aby zawsze w zimne dni puścić najpierw letnią wodę przed całkowitym odkręceniem gorącego kranu.

Zaleca się aby gorąca woda nie miała wyższej temperatury niż 60 °C.

\*Szok termiczny: Nagłe różnice pomiędzy temperaturami mogą powodować wytworzenie sił termicznych w materiale z możliwym rezultatem w postaci rys i pęknięć w produkcie. Zwłaszcza w zimne

Uwaga: przelew musi znajdować się po przeciwnej stronie kranu lub kran musi mieć wystarczającą odleałość

Gorąca woda nie może przepływać bezpośrednio do przelewu, ponieważ może spowodować wstrząs

#### Ochrona i konserwacia

Ten sposób naprawy jest NIEWŁAŚCIWY dla wanien o powierzchni barwionej.

#### Usuwanie zarvsowań:

Rysy można usunąć za pomocą wodoodpornego papieru ściernego (i wody), o gradacji 200. Usuwaj rysy zmniejszając stopniowo ziarnistość papieru (500), a następnie wykończ powierzchnię włókniną polerską (np. ScotchBrite). Głębokie zadrapania mogą wymagać użycia papieru o grubszym ziarnie. W takim przypadku należy stopniowo zmniejszać ziarnistość papieru, rozpoczynając pracę papierem o gradacji 80.

Możliwe jest usunięcie bardzo drobnych zadrapań bez papieru ściernego. Można to zrobić za pomocą łagodnego środka czyszczącego do szorowania (nie należy stosować metalowych druciaków). Następnie, dokładnie wyczyść całą powierzchnię dużą ilością wody. Dostępny jest również zestaw do konserwacji produktów Solid Surface (AT05008), zapytaj dostawcę lub skontaktuj się bezpośrednio z Riho.

Riho nie ponosi odpowiedzialności za negatywne skutki usunięcia zarysowań przez użytkownika. Zalecamy skontaktować się z Riho lub firmą zajmującą się naprawą wanien, w celu usunięcia zadrapań.

#### Installation

Avant toute installation ou utilisation: veuillez d'abord enlever l'emballage et inspecter minutieusement le bain. Tout placement (en ayant constaté un défaut sans accord écrit de notre service (en attente de remplacement ou réparation par nos soins) ou toute constatation de défauts ultérieure au placement de celui-ci, sera considéré comme acceptation de votre part du produit en votre possession et ne pourra donc pas etre suivi de remplacement sous garantie ultérieure, ni de quelconque réclamation de votre part Les bains en Solid Surface sont fabriqués de manière traditionnelle avec pas mal de travail artisanal au niveau de la finition , ce qui laisse une plus grande part de tolérances ,dans le produit fini Veuillez nous signaler immédiatement toutes les remarques concernant des défauts flagrants de fabrication constatés lors du déballage, le dessous du bain peut avoir certaines parties irrégulières dues a l'usinage mais n'affectent d'aucune manière la qualité et la stabilité du bain et donc ne doivent pas etre considérés comme des défauts.

Nous recommandons fortement le placement du bain par un installateur qualifié. Les instructions d'installation doivent être respectées à la lettre. Nous n'accepterons pas de réclamations ultérieures suite à une mauvaise installation.

#### Nettoyage quotidien

Nous conseillons un nettoyage du bain régulier avec une solution savonneuse tiède et non agressive. Sécher le bain immédiatement apres nettoyage à l'aide d'un chiffon doux et non agressif. Ne laisser rien tremper ni stagner comme produits de nettoyage au risque d'altérer ou abimer la matière.

Le bain a des bonnes propriétés de résistance aux acides, mais ne doit pas entrer en contact avec produits alcalins ou des solvants biologiques (organiques), comme la soude caustique ou des produits nettoyants multi-surfaces, ex;produits d'entretien pour WC, des Décolorants (Eaux de javel), des solvants, Brulures de cigarettes, produits chimiques forts tels que ceux utilisés pour le nettoyage à sec de surfaces, des décapants, l'Acétone, des Agrumes, des produits chimiques pour les ongles etc. Ne jamais laisser tremper des vêtements ni d'autres choses dans le bain en vue de leur nettoyage

Il est toujours recommandé lors du remplissage du bain de d'abord faire fonctionner (couler) de l'eau froide avant de faire couler de l'eau chaude. La température maximum de l'eau d'utilisation ne pourra jamais dépasser les 60 degrés.

#### Utilisation correcte d'un bain en Solid surface:

La plupart des baignoires sont souvent placées sur des planchers froids, les bains en Solid surface sont sensibles vu leur constitution minérale au chocs thermiques aggravés, il est recommandé de toujours, dans les périodes froides de faire couler au préalable de l'eau tiède dans la baignoire pendant quelques minutes, avant d'utiliser de l'eau plus chaude. Il est également recommandé que l'eau chaude en contact direct avec la matière ne soit pas à une température de plus de 60 degrés C.

\*Choc Thermique: Des grandes différences de température entre des matières peuvent causer des contraintes telles que celles-ci pourraient en subir des dégâts pouvant causer des microfissures ou autres détériorations de dilatation ou contraction dans la matière même de la baignoire. Surtout pendant les périodes froides.

Note : Le trop-plein doit être à l'opposé de la robinetterie ou être à une distance suffisante. L'eau chaude ne doit pas s'écouler directement vers le trop-plein, ce qui provoquerait un choc thermique.

#### Soin et Entretien (Maintenance)

Attention: ce procédé de réparation ne peut être effectué/appliqué à l'extérieur d'une baignoire

Elimination des rayures : Les rayures peuvent être éliminées avec du papier de verre résistant à l'eau, grain 200 (et eau). Travailler progressivement jusqu'à l'obtention d'un grain de plus en plus petit (500), puis finir la surface avec un Scotch Brite. Les rayures profondes peuvent nécessiter un grain plus grossier Dans ce cas, travaillez pas à pas vers un grain de plus en plus petit à partir d'un grain de 80.vec

Il est possible d'enlever de très petites égratignures sans utiliser de papier de verre. Ceci en frottant avec un nettoyant abrasif doux (n'utilisez pas de récurant pour métaux). Nettoyer ensuite toute la surface a

suffisamment d'eau. Il existe également un kit d'entretien solide disponible à l'achat (AT05008), demandez à votre fournisseur ou contactez Riho directement pour cela.

Riho ne peut être tenu responsable d'un résultat négatif de l'élimination des rayures par l'utilisateur. Nous recommandons de contacter Riho ou une société spécialisée pour enlever les rayures.

CE

## RIHO

Suchý 37, 680 01 Czech Republic

> 11 DoP-2014-03

> > В

(exact procuct code - see sticker on package přesný kód výrobku - viz nálepka na obalu)

PH EN 14516 - CL1+CL2 CA-DA