


## Mögliche Positionen für Lochbohrungen:



## Beachten Sie:

Das mit 1 markierte Hahnloch ist immer standardmäßig vom Werk durchstochen!